

Fachstelle

Inspektion von Sicherheitsventilen

Das von der SUVA beauftragte Kesselinspektorat des SVTI als Fachorganisation für die Inspektion von Sicherheitsventilen bestätigt, dass die Firma

Meyer Armaturen Pumpen GmbH
Rigackerstrasse 19
CH-5610 Wohlen AG

am Standort

Meyer Armaturen Pumpen GmbH
Rigackerstrasse 19
CH-5610 Wohlen AG

die Voraussetzungen der EKAS Richtlinie 6516 und KIS-TR 901 erfüllt.

Der Umfang der Inspektionen und die technischen Möglichkeiten sind im Geltungsbereich der Fachstelle festgelegt.

Datum der Überprüfung:
16.03.2016

Fachstellen Nr.
KIS.SV. 1307945

Wallisellen, 21.03.2016

Leiter Kesselinspektorat

Sachverständiger


Felix Heer


Alfred Meister